

Tabela Profilu wody w kąpielisku

- zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz.U. z 2022, poz. 2499)
- opracowanie z marca 2025: "Profil wody w kąpielisku - aktualizacja.
Kąpielisko zlokalizowane w wyrobisku pożwirowym w Lewinie Brzeskim przy ulicy Nysańskiej"

A. Informacje podstawowe		
I	Dane ogólne o kąpielisku	
1	Nazwa kąpieliska ¹⁾	brak nazwy
2	Adres kąpieliska ¹⁾	ul. Nysańska, 49-340 Lewin Brzeski
3	Województwo ¹⁾	Opolskie
4	Numer jednostki terytorialnej Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) - poziom 6, w której jest zlokalizowane kąpielisko ¹⁾	Działka nr 414/84 Obręb: Lewin Brzeski Jednostka ewidencyjna: 160104_4 Lewin Brzeski - miasto
5	Nazwa gminy, w której jest zlokalizowane kąpielisko ¹⁾	Lewin Brzeski
6	Nazwa powiatu, w którym jest zlokalizowane jest kąpielisko ¹⁾	Brzeski
7	Krajowy kod kąpieliska ²⁾	1601PKAP0003
8	Identyfikator kąpieliska <i>Numid</i> ²⁾	PL5200104416000006
II	Informacje o profilu wody w kąpielisku	
9	Data sporządzenia profilu wody w kąpielisku (zakończenia prac nad tym profilem) ¹⁾	06.03.2025
10	Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	15.02.2018
11	Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku ¹⁾	2029 - czyli po czterech latach od obecnej aktualizacji zgodnie z §4 ust.4, pkt 1) rozporządzenia w sprawie profilu wody w kąpielisku - ponieważ w dniu 28.11.2024, jakość wody w kąpielisku, została przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, sklasyfikowana jako "dobra"
12	Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku ^{1), 3)}	Na podstawie danych uzyskanych od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zgodnie z wymogiem §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie profilu wody w kąpielisku
13	Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil wody w kąpielisku ¹⁾	Tomasz Kamiński Anna Jasińska

III	Właściwy organ	
14	Imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska ¹⁾	Burmistrz Lewina Brzeskiego ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski tel. 48 77 424 66 00 fax. 48 77 424 66 38 lb@lewin-brzeski.pl
15	Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządu terytorialnego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ¹⁾	Gmina Lewin Brzeski
16	Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich ¹⁾	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
17	Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska ¹⁾	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
18	Nazwa właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego ¹⁾	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
19	Nazwa właściwego urzędu morskiego ^{1), 4)}	Nie dotyczy
IV	Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska	
20	Kategoria wód powierzchniowych, na których jest zlokalizowane kąpielisko ^{5), 6)}	☐ ciek (w tym zbiornik zaporowy)
21		☒ jezioro lub inny zbiornik wodny (np.: staw, glinianka, wyrobisko poźwirowe)
22		☐ wody przejściowe
23		☐ wody przybrzeżne
24	Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego lub akwenu wód przejściowych ⁵⁾	brak nazwy
25	Identyfikator hydrograficzny ⁵⁾	brak informacji
26	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ^{5), 7)}	Ścinawa Niemodlińska od Miesznej do Nysy Kłodzkiej
27	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ⁵⁾	RW60001112899
28	Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 8)}	☒ Tak ☐ Nie
29	Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 8)}	☐ Tak ☒ Nie
30	Lokalizacja kąpieliska - kilometraż cieku ^{1), 5), 9)}	Nie dotyczy
31	Lokalizacja kąpieliska - brzeg cieku ^{1), 10)}	Nie dotyczy
32	Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej ¹⁾	60 m

33	Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym ^{1), 11), 12)}	Początek i koniec kąpieliska na linii brzegowej: p.A: 50°44'29.54"N (50.741539°N) 17°37'19.38"E (17.622050°E) x: 5622968.1 y: 6473323.8 p.B: 50°44'27.93"N (50.741092°N) 17°37'17.08"E (17.621411°E) x: 5622920 y: 6473280 Pozostałe wierzchołki obszaru kąpieliska: p.C: 50°44'27.24"N (50.740900°N) 17°37'18.13"E (17.621703°E) x: 5622898 y: 6473299 p.D: 50°44'28.75"N (50.741319°N) 17°37'20.31"E (17.622308°E) x: 5622943.8 y: 6473342.2
B. Ocena i klasyfikacja jakości wody w kąpielisku		
34	Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku, po ostatnim sezonie kąpielowym ²⁾	data wykonania oceny (dd/mm/rr): 28.11.2024 wynik oceny: Jakość wody w kąpielisku w latach 2021-2024, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, sklasyfikował jako "dobrą"
35	Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody w kąpielisku (dotyczy kąpielisk istniejących 4 lata i dłużej; dla kąpielisk istniejących krócej niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich dokonanych klasyfikacji) ²⁾	klasyfikacja za lata: 2021-2024 wynik klasyfikacji: „jakość dobra” klasyfikacja za lata: 2020-2023 wynik klasyfikacji: „jakość dobra” klasyfikacja za lata: 2019-2022 wynik klasyfikacji: „jakość dobra” klasyfikacja za lata: 2018-2021 wynik klasyfikacji: „jakość dobra”
36	Lokalizacja punktu w którym uzyskano dane do klasyfikacji, o której mowa w polu 35 (współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym) ^{2), 12)}	50.741305°N (50°44'28.70"N) 17.621797°E (17°37'18.47"E) - jest to strona lewa kąpieliska
37	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ^{13), 14)}	rok wykonania klasyfikacji: 2022 rok / lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: 2018-2021 stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitej części wód: staby potencjał ekologiczny
38	Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko ^{13), 14)}	rok wykonania klasyfikacji: 2022 rok / lata przeprowadzenia badań monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji: 2018-2021 stan chemiczny jednolitej części wód: stan chemiczny poniżej dobrego

39	Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko, na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 38 ^{13), 14)}	rok wykonania oceny: 2022 stan jednolitej części wód: zły stan wód
40	Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo - kontrolnego, w którym uzyskano dane do klasyfikacji i oceny, o której mowa w polach 37, 38 i 39 ^{13), 14)}	PL02S1201_1040

C. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko

I	Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy ¹⁵⁾ NIE DOTYCZY	
41	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 16)}	☐ < 200 m
42		☐ 200 - 800 m
43		☐ > 800 m
44	Powierzchnia zlewni cieku ^{5), 8)}	☐ < 10 km ²
45		☐ 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
46		☐ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
47		☐ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
48		☐ ≥ 10 000 km ²
49	Typ cieku ^{5), 14), 17)}	kod typu:
50		nazwa typu:
51	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ¹⁸⁾	Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ) m ³ /s
52		Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ) m ³ /s
53		Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ) m ³ /s
54	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ¹⁸⁾	---
II	Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym ¹⁹⁾	
55	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 16)}	X < 200 m
56		☐ 200 - 800 m
57		☐ > 800 m
58	Powierzchnia jeziora lub innego zbiornika wodnego ⁵⁾	0,387 km ²
59	Typ jeziora ^{5), 14), 17)}	kod typu: nie dotyczy - akwen nie stanowi JCWP jeziornych
60		nazwa typu: nie dotyczy - akwen nie stanowi JCWP jeziornych
61	Charakterystyka dna kąpieliska ^{1), 20)}	piaszczysto - żwirowe
62	Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego ⁵⁾	maksymalna: 10,4 m
63		średnia.: 7,9 m

III	Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym ²¹⁾ NIE DOTYCZY	
64	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 16)}	☐ < 200 m
65		☐ 200 – 800 m
66		☐ > 800 m
67	Powierzchnia zlewni zbiornika ^{5), 8)}	☐ < 10 km ²
68		☐ 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
69		☐ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
70		☐ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
71		☐ ≥ 10 000 km ²
72	Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	 km ²
73	Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	 mln m ³
74	Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ⁵⁾	maksymalna m
75		średnia m
76	Średnie dobowe zmiany poziomu wody ⁵⁾	 m
IV	Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych NIE DOTYCZY	
77	Typ wód przejściowych ^{5), 14), 17), 22)}	kod typu:
78		nazwa typu:
79	Typ wód przybrzeżnych ^{5), 14), 17), 23)}	kod typu:
80		nazwa typu:
D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się		
I	Zrzuty zanieczyszczeń ²⁴⁾	
81	Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych ^{25), 26), 27), 28)}	☐ nie występują w zlewni wód kąpieliska
82	Zrzuty oczyszczonych ścieków przemysłowych ^{25), 26), 27), 28)}	☐ nie występują w zlewni wód kąpieliska
83	Zrzuty ścieków z oczyszczalni przydomowych ^{1), 26), 27), 28)}	☐ nie występują w zlewni wód kąpieliska
84	Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń ^{25), 28)}	☐ brak informacji o nielegalnych zrzutach
85	Zrzuty wód pochlodniczych ^{25), 26), 27), 28)}	☐ nie występują w zlewni wód kąpieliska
86	Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji ^{25), 26), 27), 28)}	☐ nie występują w zlewni wód kąpieliska
87	Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych ^{26), 28)}	☐ nie występują w zlewni wód kąpieliska
88	Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych ^{25), 26), 27), 28)}	☐ nie występują w zlewni wód kąpieliska
89	Odprowadzanie wód z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą ^{26), 28)}	☐ nie występują w zlewni wód kąpieliska
90	Zrzuty ze stawów hodowlanych ^{26), 27), 28)}	☐ nie występują w zlewni wód kąpieliska
91	Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających ²⁹⁾	☐ nie występują w zlewni wód kąpieliska

92	Inne ^{25), 26)}	X	nie występują w zlewni wód kąpieliska
II Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska ^{24), 30)}			
93	Zabudowa miejska ¹⁾	☐	nie występuje
94	Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne ¹⁾	☐	nie występują
95	Kopalnie, wyrobiska i budowy ¹⁾	X	1.3.1 - Miejsca eksploatacji odkrywkowej (samo kąpielisko zlokalizowane jest na terenie zalanego wodami gruntowymi, wyeksploatowanego już wyrobiska powstałego w wyniku wydobywania kruszywa mineralnego: żwiru, piasku)
96	Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe ¹⁾	X	Tereny sportowe i wypoczynkowe (lecz nie uwidocznione w Corine Land Cover 2018, poziom 3)
97	Grunty orne ¹⁾	X	2.1.1 - Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających
98	Uprawy trwałe ¹⁾	☐	nie występują
99	Łąki i pastwiska ¹⁾	X	2.3.1 - Łąki, pastwiska
100	Obszary upraw mieszanych ¹⁾	☐	nie występują
101	Lasy ¹⁾	☐	nie występują
102	Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej ¹⁾	X	Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej (lecz nie uwidocznione w Corine Land Cover 2018, poziom 3)
103	Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym ¹⁾	☐	nie występują
104	Inne ¹⁾	X	Obwałowany, suchy kanał ulgi rzeki Nysy Kłodzkiej (lecz nie uwidoczniony w Corine Land Cover 2018, poziom 3)
III Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m ²⁴⁾			
105	Kąpiel ¹⁾	X	- kąpiel o charakterze strzeżonym na terenie kąpieliska; - kąpiel nie strzeżona poza kąpieliskiem, na pozostałym terenie akwenu wyrobiska
106	Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) ¹⁾	X	poza terenem kąpieliska, na pozostałym terenie akwenu wyrobiska
107	Wędkarstwo ¹⁾	X	poza terenem kąpieliska, na pozostałym terenie akwenu wyrobiska
108	Inne ¹⁾	X	- pomost (molo) wokół kąpieliska - zespół boisk do piłki nożnej i siatkowej - plac zabaw dla dzieci - zadaszona altana z miejscem do wypoczynku - skatepark - siłownie zewnętrzne - zespół ścieżek spacerowych
IV Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość			
109		X	tak

110	Toalety ^{1),8)}	☐ nie
111	Natryski ^{1),8)}	☒ tak
112		☐ nie
113	Kosze na śmieci ^{1), 8)}	☒ tak
114		☐ nie
115	Ogrodzenie plaży kąpieliska ^{1), 8)}	☐ tak
116		☒ nie
117	Sprzątanie plaży kąpieliska ^{1), 8)}	☒ tak
118		częstotliwość: 1 raz/dobę ³¹⁾
119		☐ nie
120	Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz plażę kąpieliska ^{1), 8)}	☒ tak
121		☐ nie
V	Inne informacje	
122	Kąpielisko zlokalizowane na obszarze objętym formą ochrony przyrody ^{1), 8), 32)}	☐ tak
123		opis formy ochrony przyrody ³³⁾ : ---
124		☒ nie
125	Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt ^{1), 8)}	☐ tak
126		odległość od wodopoju ³⁴⁾ : ---- m
127		☒ nie
128	Zanieczyszczenie osadów dennych ^{8), 13), 14), 35), 36)}	☐ metale ciężkie
129		☐ substancje priorytetowe
130		☐ brak zanieczyszczenia
131		☒ brak danych
E. Możliwość rozmnożenia się sinic		
132	Zakwity sinic zaobserwowane w okresie ostatnich 4 lat ^{2), 8), 37)}	☒ nie stwierdzono
133		☐ zjawisko wystąpiło tylko w 1 roku
134		☐ zjawisko wystąpiło w 2 lub 3 latach
135		☐ zjawisko występowało w każdym roku z ostatnich 4 lat
136	Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości ^{2), 8), 13), 14)}	☐ brak ³⁸⁾
137		☐ małe ³⁹⁾
138		☒ średnie ⁴⁰⁾
139		☐ duże ⁴¹⁾
F. Możliwość rozmnożenia się makroglonów lub fitoplanktonu		
I	Makroglony ⁴²⁾ NIE DOTYCZY	
140	Morszczyn pęcherzykowaty (<i>Fucusvesiculosus</i>) ^{13), 14), 43)}	brak możliwości
141	Zielenice rodzaju <i>Ulva</i> ^{13), 14), 43)}	brak możliwości
142	Inne taksony makroglonów niż wymienione w polach: 140 i 141 ^{13), 14), 43)}	brak możliwości

II	Fitoplankton ⁴⁴⁾ NIE DOTYCZY	
143	Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu ^{8), 13), 14)}	☐ brak ⁴⁵⁾
144		☐ małe ⁴⁶⁾
		☐ średnie ⁴⁷⁾
146		☐ duże ⁴⁸⁾
G. Informacja w przypadku, gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie, dla którego sporządzono profil wody w kąpielisku ⁴⁹⁾		
147	Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	Enterokoki - w ciągu ostatnich 4 lat (2018÷2021) zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (Enterokoki) stwierdzono 1 raz (w roku 2021)
148	Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	sporadyczne - w ciągu 4 lat (2018÷2021) zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody wystąpiło 1 raz (w roku 2021)
149	Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	do 72 godzin
150	Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{2), 5), 25), 29)}	W roku 2021 pomimo podjętych działań, organizator nie ustalił przyczyny mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w kąpielisku. Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń: warunki atmosferyczne.
151	Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami ¹⁾	Systematyczny nadzór nad kąpieliskiem przez pracowników organizatora kąpieliska
152	Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń ¹⁾	Czasowe zamknięcie kąpieliska, oznakowanie zamknięcia kąpieliska flagami zgodnie z przepisami i regulaminem, ogłoszenie o zamknięciu kąpieliska na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej organizatora kąpieliska, przeprowadzenie badania wody przed ponownym uruchomieniem kąpieliska
153	Właściwe organy i osoby wskazane do kontaktu na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń ^{1), 50)}	Anna Jasińska, Anna Poźniak - inspektorzy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim tel. 77-424-66-36 lb@lewin-brzeski.pl oswiata@lewin-brzeski.pl
H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku		
I ⁵¹⁾	NIE DOTYCZY	
154	Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego lub akwenu wód przejściowych lub przybrzeżnych ¹⁾	brak nazwy (kąpielisko zlokalizowane jest w akwenu zasilanym wyłącznie wodami gruntowymi)
155	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych ^{5), 52)}	nie dotyczy
156	Kod jednolitej części wód powierzchniowych ⁵⁾	nie dotyczy

157	Wysokość nad poziomem morza ^{5), 8), 53)}	☐ < 200 m
158		☐ 200 – 800 m
159		☐ > 800 m
160	Powierzchnia zlewni ^{5), 8), 54)}	☐ < 10 km ²
161		☐ 10 km ² lub więcej, ale mniej niż 100 km ²
162		☐ 100 km ² lub więcej, ale mniej niż 1000 km ²
163		☐ 1000 km ² lub więcej, ale mniej niż 10 000 km ²
164		☐ ≥ 10 000 km ²

165	Typ cieku lub jeziora ^{5), 17), 55) 56)}	kod typu
166		nazwa typu
167	Średni przepływ z ostatnich 4 lat ^{18), 57)}	Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ)m ³ /s
168		Średnia z przepływów średnich rocznych z wielolecia (SSQ))m ³ /s
169		Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ)m ³ /s
170	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ ^{18), 57)}	---

Z up. Burmistrza

Anna Jasińska
Inspektor

POŁOŻENIE KAPIELISKA

- Krajowy kod kapieliska:
1601PKAP0003
- Identyfikator kapieliska Numid:
PL5200104416000006

akwen, w którym zlokalizowane
jest kapielisko: zalane wodami
gruntowymi, wyeksplatawane
wzrostowo, powstałe w wyniku
wydobycia kruszywa
mineralnego

Ścieżka Niemcewiczka

Wyższa Kąpiel

przedmiot opracowania: "Aktualizacja Profilu wody w kapielisku"

w odniesieniu do kapieliska zlokalizowanego w wyrobisku poźwirowym
w Lewinie Brzeskim przy ul. Nysańskiej, na działce nr 414/84 obręb Lewin Brzeski

zamawiający:	Gmina Lewin Brzeski ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski	Luty 2022
autor:	mgr inż. Tomasz Kamiński uprawnienia budowlane nr 171523P w specjalności kwaterowniczo-geodezyjnej w 25.04.2024 r. z dnia 14.04.2024 r.	

TERRA TUA
Burmistrz: N. N. N.
Tomasz Kamiński
11.04.2024 r.
49-340 Lewin Brzeski
tel. +48 88 24 48 48

podziałka:
1: 10 000

POŁOŻENIE KAPIELISKA

mapa nr
1

źródło: https://wody.isok.gov.pl/map_kgw/7gmap-gpSIGW